美濃市土砂災害ハザードマップ

N

堰堤、６基あるが
崩れる可能性がある。

過去に床下浸水した！

橋に流木が詰まり
川が氾濫する可能性がある。

H11浸水したエリア。
1mの浸水が100年
に2回、発生している。

堰堤あり。

水が流れる。

道路下の水路ボックスの一部が崩れている。
また、ボックスが３m×３mのため、流木等が
詰まる可能性がある。

小さい堰堤はあるが古いため、土石流が発生
したら対応できない。　注意が必要！

県道を支えている石が
抜けているため注意が必要！

樋ヶ洞地区
避難所まで遠いため「自宅待機」
も一つの手段として考える。
その場合、がけから離れた部屋や
二階に避難する。

水が染み出る。

浸水する可能性がある。

山崩れの可能性あり。

H11.9　川が氾濫したことがある。

H11.9　余取川が氾濫したことがある。

過去に床上浸水した。

浸水したことがある。

出水の時、注意が必要！

口野々コミュニティセンター



凡　例

- 指定避難所
- 防災無線
- 避難経路
- 特別警戒区域（土石流、急傾斜）
- 警戒区域（土石流、急傾斜）
- 河川
- 高速道路
- 国・県道

0　125　250　500 メートル

※指定避難所についても、災害の状況によっては使えない場合がありますので、より安全な避難所へ避難して下さい。

この地図は、美濃市都市計画基本図を使用しています。